

Отчёт от 2 ноября 2022 года

MITSUBISHI L 200, 2017

VIN:	MMCJJKL10HH022252	Год выпуска:	2017
Госномер:	E065YA154	Тип ТС:	Грузовые автомобили бортовые
Номер кузова:	MMCJJKL10HH022252	Цвет:	Серо-Зеленый
Номер двигателя:	UBX1922	Объём двигателя:	2 442 см ³
Номер ПТС:	78УХ339578	Мощность:	154 л.с.
Номер СТС:	5454080019	Последний пробег:	101 531 км

При осмотре сверьте VIN, номер кузова и сведения из ПТС с указанными в отчёте. Рекомендуем перед покупкой автомобиля обновить отчёт.

Сводка по автомобилю

- ✔ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✔ Нет сведений о розыске
- ✔ Залог не найден
- ℹ 1 владелец по ПТС — юридическое лицо
- ❗ Был в ДТП
- ❗ Есть расчёты стоимости ремонта
- ❗ Найдены страховые выплаты: был потерпевшим
- ✔ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ℹ Не продавался на Авито
- ℹ 19 записей в истории эксплуатации
- ❗ Были кузовные ремонты
- ℹ Пробег — 101 531 км
- ℹ 1 техосмотр
- ✔ Не найдены неоплаченные штрафы
- ℹ Есть таможенная декларация
- ✔ Есть полис ОСАГО
- ✔ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✔ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✔ Залог не найден

Мы проверили базу данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

1 владелец по ПТС

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

Период владения: 9 ноября 2017 – н.в.

Срок владения: 4 года 11 месяцев

Тип владельца: **Юридическое лицо**

Регион регистрации: Новосибирская Область

Название организации: АЛД АВТОМОТИВ ООО

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись в ГИБДД. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

18 декабря 2018 года в 13:00

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Тип происшествия: Столкновение

Регион: Кемеровская область

Повреждения

Задние крылья, задний борт .

22 января 2019 года в 18:45

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Тип происшествия: Столкновение

Регион: Кемеровская область


Повреждения

Передний бампер, капот.

24 сентября 2021 года в 15:20

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено



Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Регион: Кемеровская область

Повреждения

передняя правая дверь.

- Жёлтым отмечены зоны возможных повреждений без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

12 февраля 2019 года

Стоимость ремонта: 40 065 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: 3 720 ₽

Стоимость запасных частей: 36 345 ₽

Общая стоимость: 40 065 ₽

Замена

ЛОБОВОЕ СТЕКЛО6102B738

КЛЕЙ К-Т ЛОБ СТЕКЛАZ2156737

КРЕПЁЖ ЛОБОВ СТЕКЛАСМ ОТДЕЛ ДЕТ

РАСПОРНЫЙ ЭЛ-Т H6102A178

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

ОБЛИЦОВКА ОБТЕКАТЕЛЯ С/У

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО - С/У

15 мая 2019 года

Стоимость ремонта: 69 495 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: 37 004 ₽

Стоимость запасных частей: 32 491 ₽

Общая стоимость: 69 495 ₽

Замена

КРЫШКА БАГАЖНИКА6724A181*

НАДПИСЬ 37415A090

ЭМБЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 37415A068*

НАДПИСЬ КРЫШКА ЗАДКMR108148T

ФОНАРЬ 3 Л В СБ8330A945*

Ремонт

ЛКМРЕМОНТИРОВАТЬ

РАБОТЫРЕМОНТИРОВАТЬ

31 августа 2021 года

Стоимость ремонта: 6 926 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: 450 ₽

Стоимость запасных частей: 6 476 ₽

Общая стоимость: 6 926 ₽

Замена

ФОНАРЬ 3 Л В СБ8330А945

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

ФОНАРЬ 3 Л - С/У

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ПРОВЕРИТЬ

7 октября 2021 года

Стоимость ремонта: 8 640 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 2 700 ₽

Стоимость механических работ: 5 940 ₽

Общая стоимость: 8 640 ₽

Ремонт

ДВЕРЬ П ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

ДВЕРЬ П ПРРЕМОНТНАЯ ОКРАСКА

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

ДВЕРЬ П ПР - С/У

ОБЛИЦОВКА ДВЕРИ П ПР - С/У

СТЕКЛО ДВЕРИ П ПР - С/У

СТЕКЛОПОДЪЕМНИК П ПР - С/У

СТЕКЛО ДВЕРИ П ПР - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ

НАРУЖНАЯ РУЧКА ДВЕРИ П ПР - С/У

УПЛ ОПУСКНОГО СТЕКЛА П ПР НАР - С/У

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

14 декабря 2021 года

Стоимость ремонта: 620 622 ₺

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 16 470 ₺

Стоимость механических работ: 21 780 ₺

Стоимость запасных частей: 582 372 ₺

Общая стоимость: 620 622 ₺

Замена

БАМПЕР П6400F773	ПОВОРОТН КУЛАК П ЛMR992377
КРОНШТ Л БАМЕПЕР П6400F775	АМОТИЗАТОР П Л4062A099
ФАРА Л В СБОРЕ8301C729	КОЛЁСН ПОДШ П ЛMR992372
БОК ПОВОРОТНИК Л8351A065	РУЛЕВАЯ ТЯГА Л4410A173
КРЫЛО П Л5220K093	НАКОНЕЧ РУЛ ТЯГИ Л4422A096
ИЗОЛЯЦИЯ КРЫЛА П Л5220J189	ВРЕМЯ ПОДГОТОВИТ НА КАЖД ЗАКАЗ-НАРЯД
ПОДКРЫЛОК П З Л5370B899	ЗАЩИТНЫЙ ЩИТОК ДВИГАТЕЛЬ - С/У
БАЧОК СТ-ОМЫВАТЕЛЯ8260A425	КРЫЛО П Л - С/У
ДВЕРЬ П Л5700B793	ОБЛИЦОВКА БАМПЕР П - ЗАМ
ШАРНИР В ДВЕРЬ П Л5702A161	БАЧОК СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ - С/У
ШАРНИР Н ДВЕРЬ П Л5702A162	ДВЕРЬ П Л - С/У
СТЕКЛО ДВЕРИ П Л5706A957	ДВЕРЬ ПЕР Л-ЗАМ (СН)
СТЕК-ПОДЪЁМН П Л5713A459	ПЕТЛЯ/И ДВЕРИ П Л - С/У
КРЕП РУЧ ДВЕРИ П Л5716A599	ДВЕРЬ З Л - С/У
НАРУЖ РУЧКА П Л5716A585	ДВЕРЬ З Л - ЗАМ (СНЯТА)
НАПРАВЛ СТЕКЛА П Л5705A901	ПЕТЛЯ/И ДВЕРИ З Л - С/У
НАПРАВЛ ПЛАНКА П Л5705A711	РАЗГРУЗОЧНЫЙ БОРТ Л - ЗАМЕНИТЬ
УПЛ СТЕКЛА П Л НАР5727A357	ПОПЕРЕЧИНА ДИФФЕРЕНЦИАЛА П С/У
ОБЛИЦОВКА ДВЕРИ П Л7221C381XA+	ОБЛИЦОВКА В В-СТОЙКИ Л - С/У
ЗЕРКАЛО НАР Л В СБ7632B669	ОБЛИЦОВКА В В-СТОЙКИ ПР - С/У
ДВЕРЬ З Л5730B491	РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П Л - С/У
ШАРНИР В ДВЕРЬ З Л5732A143	РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П ПР - С/У
ШАРНИР Н ДВЕРЬ З Л5702A162	ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК П Л - С/У
УПЛ ДВЕРИ З Л5755A321	ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК ПЕРЕД - С/У ДОП РАБОТЫ
РУЧКА ДВЕРИ НАР З Л5716A585	ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК П Л - ЗАМ (СНЯТ)
НАПРАВЛ СТЕКЛА З Л5735A575	КОЛЕСНЫЙ ПОДШИПНИК П Л - ЗАМ
УПЛ СТЕКЛА З Л НАР5757A343	СТАБИЛИЗАТОР П - С/У
ФОНАРЬ З Л В СБ8330A945	ПОП РЫЧАГ ПОДВ П Л НИЖ- С/У
БОКОВИНА З Л6722A853	ПОП РЫЧАГ ПОДВ П Л ВЕРХ - С/У
ЛЮЧОК Т/БАКА5940A310	АМОТИЗАТОР П Л - С/У
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П Л7000F591XA	РУЛЕВАЯ ПЕРЕДАЧА - С/У
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П ПР7000F590XA	ПОПЕРЕЧНАЯ РУЛЕВАЯ ТЯГА Л - С/У
ПОПЕР РЫЧ ПОДВ В Л4010A147	ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ПРОВЕРИТЬ
ПОПЕР РЫЧАГ Н Л4013A647	

Ремонт

ПОРОГ ДВЕРИ ЛОТРЕМОНТИРОВАТЬ
А-СТОЙКА НАР ЛОТРЕМОНТИРОВАТЬ
В-СТОЙКА НАР ЛОТРЕМОНТИРОВАТЬ

СТОЙКА ЗАДКА ЛЕВАЯОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Окраска поверхности

ШАРНИР В ДВЕРЬ З ЛОКРАСИТЬ

ШАРНИР В ДВЕРЬ П ЛОКРАСИТЬ

ШАРНИР Н ДВЕРЬ П ЛОКРАСИТЬ

ШАРНИР Н ДВЕРЬ З ЛОКРАСИТЬ

Окраска новой детали

БАМПЕР ПОКРАСКА НОВОЙ ДЕТАЛИ

ДВЕРЬ З ЛОКРАСКА НОВОЙ ДЕТАЛИ

КРЫЛО П ЛОКРАСКА НОВОЙ ДЕТАЛИ

БОКОВИНА З ЛОКРАСКА НОВОЙ ДЕТАЛИ

ДВЕРЬ П ЛРЕМОНТНАЯ ОКРАСКА

ЛЮЧОК Т/БАКАОКРАСКА НОВОЙ ДЕТАЛИ

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

КАПОТРЕМОНТНАЯ ОКРАСКА

ПОРОГ ДВЕРИ ЛРЕМОНТНАЯ ОКРАСКА

А-СТОЙКА НАР ЛРЕМОНТНАЯ ОКРАСКА

В-СТОЙКА НАР ЛРЕМОНТНАЯ ОКРАСКА

СТОЙКА ЗАДКА ЛЕВАЯРЕМОНТНАЯ ОКРАСКА

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Т/С НА СТАПЕЛЬ С/У

КАПОТ - С/У

Ш/ИЗОЛЯЦ МАТ КАПОТА - С/У

УПЛОТНИТЕЛЬ КАПОТ - С/У

Измерение

ГЕОМЕТРИЮ ОСИ ПЕРЕДН И З ПРОВЕРИТЬ

1 февраля 2022 года

Стоимость ремонта: 53 043 ₺

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: 3 060 ₺

Стоимость запасных частей: 49 983 ₺

Общая стоимость: 53 043 ₺

Замена

ПОПЕР РЫЧАГ Н Л4013А647

ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК ПЕРЕД - С/У ДОП РАБОТЫ

ПОВОРОТН КУЛАК П ЛMR992377

ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК П Л - ЗАМ (СНЯТ)

КОЛЁСН ПОДШ П ЛMR992372

КОЛЕСНЫЙ ПОДШИПНИК П Л - ЗАМ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

СТАБИЛИЗАТОР П - С/У

ЗАЩИТНЫЙ ЩИТОК ДВИГАТЕЛЬ - С/У

ПОП РЫЧАГ ПОДВ П Л НИЖ- С/У

ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК П Л - С/У

Измерение

ГЕОМЕТРИЮ ОСИ ПЕРЕДН И З ПРОВЕРИТЬ

Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2019 году

Сумма: 116 109 ₽

Сумма: 117 151 ₽

Получено в 2018 году

Сумма: 57 685 ₽

Сумма: 111 887 ₽

Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

19 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 19 событий и смена 1 владельца, в том числе юридическое лицо.

Таможенные сведения

22 сентября 2017 • Данные о таможенном оформлении

Продажа нового автомобиля

24 октября 2017 • Дилер • Москва

Период владения:

9 ноября 2017 — н.в.

Срок владения:

4 года 11 месяцев

Тип владельца:

Юридическое лицо

Регион регистрации:

Новосибирская Область

Название организации:

АЛД АВТОМОТИВ ООО

Смена владельца

9 ноября 2017 • Данные о регистрации • Новосибирская Область

Регламентное ТО

4 июня 2018 • Пробег 35 971 км • Дилер • Кемеровская область, Кемерово

ТО 1 год/15 000 км; Сервисный пакет

Текущий ремонт

13 ноября 2018 • Пробег 35 971 км • Дилер • Кемеровская область, Кемерово

Осмотр на подъемнике.; Замена масляного фильтра

Регламентное ТО

10 декабря 2018 • Пробег 35 971 км • Дилер • Кемеровская область, Кемерово

Сервисный пакет; ТО 2 года/30 000 км; Развал - схождение

ДТП

18 декабря 2018 • Данные о ДТП • Кемеровская область

ДТП

22 января 2019 • Данные о ДТП • Кемеровская область

Расчет стоимости ремонта

12 февраля 2019 • Пробег 32 636 км • Audatex

Кузовной ремонт

23 апреля 2019 • Пробег 35 971 км • Дилер • Кемеровская область, Кемерово

Восстановление геометрии моторного отсека; Стапель Переоборудовать/установить; Крыло П Пр С/У; Крыло П Л С/У; Бампер П С/У; Бампер П Замена; Решетка Радиатора Замена; Капот С/У; Капот Замена; Фара Л С/У; Электронные Системы Проверить; Крыло П Л Ремонт; Крыло П Л Окраска; Крыло П Пр Окраска; Бампер П Окраска; Капот Окраска

Кузовной ремонт

23 апреля 2019 • Пробег 35 971 км • Дилер • Кемеровская область, Кемерово

Фонарь габаритный З Л С/У; Крышка Багажника Замена; Боковина З Л Ремонт; Боковина З Пр Ремонт; Панель Задка Ремонт; Стапель Переоборудовать/установить; Крышка Багажника Окраска; Боковина З Л Окраска; Боковина З Пр Окраска; Панель Задка Окраска; Кузовные работы

Кузовной ремонт

23 апреля 2019 • Пробег 35 971 км • Дилер • Кемеровская область, Кемерово

Облицовка Обтекателя Н С/У; Замена лобового стекла; Кузовные работы; Арматурные работы

Расчет стоимости ремонта

15 мая 2019 • Пробег 31 479 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

31 августа 2021 • Audatex

ДТП

24 сентября 2021 • Данные о ДТП • Кемеровская область

Прохождение технического осмотра

5 октября 2021 • Пробег 95 493 км • Данные о техосмотре

Расчет стоимости ремонта

7 октября 2021 • Пробег 95 711 км • Audatex


Расчет стоимости ремонта

14 декабря 2021 • Пробег 101 531 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

1 февраля 2022 • Пробег 101 531 км • Audatex

Пробег



Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль. Чтобы проверить его на скрытые дефекты — от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции, закажите выездную диагностику.

Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 1 654 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 1 552 000 ₽ — 3 329 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 31 день

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: D

За 60 дней продано 122 таких авто. Сейчас на рынке 112 уникальных предложений.

Чем больше отношение количества проданных авто к количеству предложений на рынке, тем выше оценка.

Популярность: A+

234 уникальных предложения размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.

MaxPoster

Сервис для автоматизации бизнеса по продаже авто с пробегом.

Подробнее об оценке

1 техосмотр

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

5 октября 2021 года

Пробег: 95 493 км

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Найдено 2 оплаченных штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 22 сентября 2017

Цвет: Серо-Зеленый

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ММС РУС")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Финляндия

✓ Есть полис ОСАГО

Страховку часто не оформляют, если автомобиль перепродают.

Период действия: 20 октября 2022 года — 19 октября 2023 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: L200

Рынок: Европа

Код модели: KL1T

Дата производства: 07.2017

Код цвета салона: 30A

Код цвета кузова: F27A

Цвет кузова: F27

Завод: MMTN

Перечисление кодов кузовов модели: KK, KL#

Модель выпускается с: 04.2015

Опции: S03: DIFF LOCK;
CONTROL HARNESS (ECS)

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.